
$i_{IN}=i_{L1}$
L_1
i_{C1}
C_1
1
V_{IN}
S
i_S
i_{C2}
C_2
i_{L2}
L_2
n
D
i_D
i_{C3}
C_3
I_{OUT}
+
V_{OUT}
-