
v_{OSC}, v_M
V_a
A
B
C
v_M
$-T_S/2$
$T_S/2$
t
v_{OSC}
D
$-V_a$
E
v_{PWM}
1
$-T_S/2$
0
$T_S/2$
t
$d'T_S$
$(d/2)T_S$
$(d/2)T_S$
T_S